



S/REF.:

N/REF.:

FECHA: 19 de Octubre de 2009

ASUNTO: **Solicitud reparación losa del cementerio de Beninar**

Sra. D^a Rosario Ruiz Baños
Asociación Plaza de Beninar
Avda. Federico García Lorca,
8, Esc.2^a,1^o
GRANADA

JUNTA DE ANDALUCÍA	
Consejería de Medio Ambiente	
2009100400013358	19/10/2009
REGISTRO GENERAL	
DELEGACIÓN PROVINCIAL	
ALMERÍA	

En contestación a su escrito como Presidenta de la Asociación ~~Plaza de Beninar~~, en el que ponen de manifiesto su preocupación por el deterioro de la losa de hormigón que se ejecutó para cubrir la superficie del cementerio que quedó sumergido tras la construcción de la presa de Beninar y cuya consecuencia podría ser el afloramiento de los restos humanos que se encuentran en el cementerio, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la Agencia Andaluza del Agua envía respuesta en la que expone lo siguiente:

“El Director de Explotación del Sistema de Beninar remite informe, de fecha 22/06/2009, sobre la situación actual del antiguo cementerio. En este informe, se propone que una vez que se tenga las conclusiones sobre el estudio que se está realizando sobre los procesos de filtración y fenómenos geológicos en el embalse, se defina el proyecto de reparación de la losa de hormigón. Esta Dirección General le requiere que soliciten autorización de redacción de reparación de la losa de hormigón del antiguo cementerio, en el momento que dispongan de las conclusiones del estudio que están realizando”.

Lo que le comunico para su conocimiento, informándole, al mismo tiempo, que el citado estudio se encuentra en redacción en la actualidad.

EL GERENTE PROVINCIAL



Fdo.: José Manuel Merino Collado