



Asociación sociocultural para la recuperación, conservación y difusión de la memoria histórica de Benínar.

Avda. Federico García Lorca, 8, 2ª esc., 1ºB  
18014 - Granada

Doña Mónica González Bueno  
Directora General de Infraestructuras y Explotación de la Agencia Andaluza del Agua  
Junta de Andalucía

En Granada a 5 de abril de 2009

Estimada Directora General:

La Asociación Plaza de Benínar es una asociación de carácter sociocultural cuyos objetivos consisten en recuperar, conservar y difundir la memoria histórica del desaparecido pueblo de Benínar (Almería) a consecuencia de la construcción del pantano del mismo nombre.

Con el desalojo del pueblo a principios de la década de los 80, se trasladó el cementerio del pueblo hacia una zona próxima más elevada ya que por su posición iba a quedar sumergido por las aguas. Desafortunadamente el traslado se realizó de forma parcial, tan solo los nichos y alguna que otra tumba en tierra. La mayor parte de los enterramientos en el suelo se dejaron tal cual en el sitio y se procedió a cubrirlo con una losa de hormigón para evitar que el agua pudiera hacer aflorar posteriormente restos humanos. El hormigón que se añadió era en masa sin estructura de hierro por lo que con el paso del tiempo, las dilataciones y contracciones por cambios de temperatura y por la naturaleza geológica del terreno que tiende a producir deslizamientos, haya provocado que el antiguo cementerio de Benínar se encuentre actualmente en una situación lamentable y con un peligro inminente de afloración de los restos humanos de nuestros antepasados (hermanos, tíos, abuelos, primos, etcétera, que quedaron allí).

Le adjuntamos fotografías de la situación actual y, como se puede apreciar, la losa de hormigón está completamente resquebrajada, con grandes aberturas a través de las cuales se observa el terreno. Los restos de nuestros familiares se encuentran a escasos centímetros de profundidad y en el momento en que el pantano suba de nivel tras el próximo deshielo de Sierra Nevada, se teme lo peor, que los restos de nuestros seres queridos se dispersen.

En consecuencia rogamos que se realice de urgencia una actuación que conduzca a evitar que los restos de nuestros familiares desaparecidos queden lamentablemente expuestos al exterior y arrastrados por el agua, con las consecuencias personales, emocionales y legales que esto conllevaría.

Con el convencimiento de una rápida solución le saluda atentamente:



Rosario Ruiz Baños  
Presidenta de la Asociación Plaza de Benínar.



Foto 1: Toda la losa de hormigón que cubre la superficie del antiguo cementerio está completamente partida.



Foto 2: Detalle de una de las fracturas. Los restos de los fallecidos están a pocos centímetros de profundidad.